

## Spojka spiro

**SS**

## Spojka tvaroviek

**ST**

## Zaslepenie spiro rúry

**ZS**

## Zaslepenie tvarovky

**ZT**

### Popis

**Spojka spiro** sa používa na spájanie spiro rúr alebo hladkých rúr. V strede je vystužená singou, ktorá zabezpečuje správnu dĺžku jej zasunutia.

**Spojka tvaroviek** toto vystuženie neobsahuje.


### Popis

**Zaslepenie rúr** je štandardne prichytávané samovrtnou skrutkou v prípade potrebnej demontáže. Pri väčších priemeroch vzduchotechnického potrubia (d710-d1600) je použitá výstuha.


### Foto

### Foto

### Nákres



### Nákres



### Parametre

<b>SS 80-1000</b>	L=115	<b>ST 80-1000</b>	L=100
<b>SS 1100-1600</b>	L=165	<b>ST 1100-1600</b>	L=150

### Parametre

<b>ZS (ZT) 80-1000</b>	L=50
<b>ZS (ZT) 1100-1600</b>	L=75

### Vzor objednávania

**SS D - 1 ks** — počet kusov  
 — priemer  
 — spiro spojka

### Vzor objednávania

**ZS D - 1 ks** — počet kusov  
 — priemer  
 — zaslepenie spiro rúry

### Príklad objednávania

Spojka spiro rúr o priemere D=125 mm  
**SS 125 - 1ks**

Spojka tvaroviek o priemere D=160 mm  
**ST 160 - 1ks**

### Príklad objednávania

Zaslepenie spiro rúry o priemere D=100 mm  
**ZS 100 - 1ks**

Zaslepenie tvarovky o priemere D=180 mm  
**ZT 180 - 1ks**